

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад п. Синда»

ПРИКАЗ

От 22.12.2023 г.

№ 38

«Об утверждении паспорта доступности и плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий МАДОУ «Детский сад п. Синда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить акт обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Синда».
2. Утвердить паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Синда».
3. Утвердить план адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Синда».
4. Разместить вышеуказанные документы на сайте дошкольного учреждения сети «Интернет» в папке «Доступная среда», ответственный администратор сайта.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ
«Детский сад п. Синда»



Е.Г. Бельды

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад п. Синда»
Е.А. Бельды
приказ от 22.12.2023 г. № 38



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта _ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Синда»
- 1.2. Адрес объекта 682353, Хабаровский край, Нанайский район, п. Синда, ул. Шерого, 35 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 860 кв.м
 - часть здания - этажей (или на - этаже),
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5700 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2012
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального 2030

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Синда» (МАДОУ «Детский сад п. Синда»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682353, Хабаровский край, Нанайский район, п. Синда, ул. Шерого, 35 а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования Администрации Нанайского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 686350, Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 68 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовый автобус (от остановки по ул. Шерого до объекта), личный автотранспорт, грузовой автомобиль.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150м.

3.2.2. время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С), ДЧ-И (О, Г) ДП-И (У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,С) ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О, С, Г), ДП-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К), ДЧ-И (О, С, Г), ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, К, С) ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,У,К), ДУ (С, Г)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С, Г), ДЧ-И (О, У)
---	---	---------------------------

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: данный объект социальной инфраструктуры имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждается в ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности маломобильных групп населения. Визуальные, акустические средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту отсутствует тротуар. Вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории заасфальтировано. Нет стоянки для автомобилей. Прилегающая территория достаточно освещена.

Сотрудниками детского сада оказывается информирование инвалидов (на всех зонах) и сопровождение инвалидов по территории объекта и внутри здания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2030 г.г. в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Полная частичная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата)

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 22 декабря 2023 года
2. Акта обследования объекта: от 22 декабря 2023 года

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта: заведующий Е.Г. Бельды.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии:

заведующий хозяйством МАДОУ Пассар Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

воспитатель МАДОУ

Гейкер Е.О.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 661131406992472463403399306529426389103633061496

Владелец Бельды Елена Григорьевна

Действителен с 12.02.2025 по 12.02.2026